

SLR®




OCHO GIRATORIO

G80

Este accesorio al estar conectado con otros componentes permite al sistema posicionarse antes del izado de carga.

Acero de alta resistencia G80.

Factor de seguridad 4:1.



CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)				PESO (KG)
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			A	D	H	L	
*La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo. La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	5/16	7-8	2	8	12.5	35.5	28.5	164	0.6
	3/8	10	3.15	12.6	15	42	34.5	194.5	1.5
	1/2	13	5.3	21.2	18	50	43.5	216.5	1.7
	5/8	16	8	32	21.5	61	56	289	4.5