


# SLR®



## GANCHO CORREDIZO

### G80

Gancho corredizo para trabajar conjuntamente con un estrobo y así poder enlazar la carga.  
Para eslingas, estrobos de cadena y cable de acero, pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.  
Acero de alta resistencia G80.  
Factor de diseño 4:1.



### CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (PLG.)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)					PESO (KG)
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			D	A	B	E	L	
La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo. La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	1/2	13	1.6	6.4	17	50	71	21	132	0.7
	5/8	16	2	8	22	63.5	79	23	151.5	1.2
	3/4	20	3	12	28	69	103	29	170	2.0
	1	26	5	20	32.5	85.7	135	38	213	4.2